

異常気象時通行規制区間及び規制基準の見直し ～規制区間の解除（緩和）～

令和6年度 道路防災対策等に関する技術検討会
現地確認 結果

-
1. 実施区間
 2. 実施概要
 3. 区間の概要
 4. 現地確認
 5. まとめ

1. 実施区間

路線名	位置	延長 【km】	(現)基準 雨量区分	最大経験 雨量	(新)基準 雨量区分
伏見柳谷高槻線 (主要地方道)	島本町大沢～ 高槻市川久保	3.3	基準170mm	337mm	基準230mm

2. 実施概要

1. 実施日時 : 令和6年11月1日(金)13時30分～17時30分
2. 現地確認者 : 京都大学 岸田教授
近畿大学 河井教授
3. 対象路線 : 主要地方道 伏見柳谷高槻線
4. 現地確認ルート



3. 区間の概要

1. 異常気象時通行規制区間の概要

- 路線名 : 主要地方道伏見柳谷高槻線
- 対象区間 : 島本町大沢～高槻市川久保(延長3.3km)
- 交通量 : 2,934台/24h(出典:平成27年度道路交通センサス)
- 規制基準 : 通行止め連続雨量170mm(通行注意120mm)
- 指定年度 : 令和元年度

2. 過去の雨量履歴及び災害履歴

降雨日時	連続雨量	災害履歴
H30年 7月 5日 2時 ～ 6日 16時	337mm	災害なし

※上記以下の降雨でも過去10年間、災害履歴なし


3. 過去の最大連続雨量と基準の見直し

降雨日時	最大連続雨量	見直し基準雨量
H30年 7月 5日 2時 ～ 6日 16時	337mm	230mm

※雨量観測所: 尺代(観測所からの距離 平均2.6km【最長3.3km、最短1.9km】)


3. 区間の概要

4. 路線図



3. 区間の概要

6. 道路防災点検結果(H27点検)



4. 現地確認

現地状況写真

BI79A020 要対策箇所の対策状況の確認



4. 現地確認

現地状況写真

BI79A019 対策効果の確認



4. 現地確認

現地状況写真

要対策箇所以外の確認




5. まとめ

(1) 要対策B315A012他の対策工範囲の追加

⇒ 落石防護網、簡易アンクルフェンスを設置して対策する。

(2) 道路側に傾いている倒木の対応

⇒ 除去もしくは固定による落下防止を実施する。



対策範囲の追加の対策を実施することを条件として

通行規制基準雨量の緩和を実施