

異常気象時通行規制区間及び規制基準の見直し ～規制区間の解除（緩和）～

令和6年度 道路防災対策等に関する技術検討会
現地確認 結果

-
1. 実施区間
 2. 実施概要
 3. 区間の概要
 4. 現地確認
 5. まとめ

1. 実施区間

路線名	位置	延長 【km】	(現)基準 雨量区分	最大経験 雨量	(新)基準 雨量区分
中垣内南田原線 (一般府道)	四條畷市上田原	1	基準210mm	321mm	規制解除


2. 実施概要

1. 実施日時 : 令和6年10月2日(月)10時～17時

2. 現地確認者 : 近畿大学 河井教授
関西大学 小山教授

3. 対象路線 : 一般府道 中垣内南田原線

4. 現地確認ルート



3. 区間の概要

1. 異常気象時通行規制区間の概要

- 路線名 : 一般府道 中垣内南田原線
- 対象区間 : 四條畷市上田原(延長1.0km)
- 交通量 : 4,993台/24h(出典:令和3年度道路交通センサス)
- 規制基準 : 通行止め連続雨量210mm(通行注意160mm)
- 指定年度 : 昭和46年度

2. 過去の雨量履歴及び災害履歴

降雨日時	連続雨量	災害履歴
H26年 8月 8日 20時 ~ 9日 19時	321mm	災害なし


※上記以下の降雨でも過去10年間、災害履歴なし

3. 過去の最大連続雨量と基準の見直し


降雨日時	最大連続雨量	見直し基準雨量
H26年 8月 8日 20時 ~ 9日 19時	321mm	規制解除

※雨量観測所 : 生駒口(観測所からの距離 平均0.55km【最長0.9km、最短0.2km】)

3. 区間の概要



3. 区間の概要



4. 現地確認

現地状況写真




5. まとめ

(1) ブロック積み等の適正な維持管理

⇒ ブロック積天端やブロック目地から雑木が繁茂しており、
管理上悪影響を及ぼす可能性があるため、伐採する必要あり。

(2) 平成29年度の規制見直しから5年経過観察しており、
その間にも災害が発生していない。



経過を観察することを前提として

通行規制解除を実施