

まいど通報システム通報一覧

令和6年3月1日～令和6年3月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	
41	24	9	1	14	0	0	17

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R6.3.1	八尾	道路施設 ガードレール等の不具合	八尾市郡川1丁目	防護柵等 ネットフェンス 落書き・汚れ	経過観察	
R6.3.2	池田	道路施設 ガードレール等の不具合	豊中市新千里南町三丁目2	防護柵等 路外逸脱防止柵(ガードレール等) その他	経過観察	
R6.3.3	茨木	道路施設 ガードレール等の不具合	茨木市永代町1	防護柵等 横断防止柵 破損	経過観察	
R6.3.3	鳳	道路施設 その他の不具合	和泉市唐国町1丁目19-60	その他付属施設 その他 設置不良	対応完了	
R6.3.7	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市新千里東町一丁目1	車道 路面標示・区画線 表示消え	経過観察	
R6.3.11	富田林	道路施設 その他の不具合	河内長野市高向	車道 その他 ゴミ等投棄	対応完了	
R6.3.12	池田	道路施設 側溝等の不具合	箕面市石丸二丁目18	排水構造物 側溝 排水機能不良	経過観察	
R6.3.14	岸和田	道路施設 その他の不具合	泉佐野市鶴原311-10	付属施設 看板・距離標等 落書き・汚れ	経過観察	
R6.3.14	池田	道路施設 その他の不具合	豊能郡豊能町川尻	車道 その他 その他	対応完了	
R6.3.16	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市庄内 栄町五丁目6	車道 路面標示・区画線 表示消え	経過観察	
R6.3.17	茨木	道路施設 その他の不具合	高槻市安岡寺町5丁目12	その他付属施設 ポストコーン 破損	対応予定	

R6.3.19	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市上新田一丁目	車道	路面標示・区画線	表示消え	経過観察	
R6.3.19	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市服部西町五丁目17	車道	路面標示・区画線	表示消え	経過観察	
R6.3.21	池田	道路施設	側溝等の不具合	豊中市北桜塚一丁目4	排水構造物	側溝	排水機能不良	経過観察	
R6.3.21	八尾	道路施設	ガードレール等の不具合	八尾市郡川1丁目	防護柵等	ネットフェンス	落書き・汚れ	経過観察	
R6.3.22	池田	道路施設	路面の不具合	池田市西本町	歩道等	平板ブロック	破損	対応完了	
R6.3.25	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市庄内 西町五丁目1	車道	舗装	陥没(穴)	対応完了	
R6.3.25	池田	河川施設	フェンス等施設の不具合	豊中市豊南町西五丁目5	堤防・護岸・河道	天端(管理用通路、高水敷)	その他	対応完了	
R6.3.25	富田林	道路施設	路面の不具合	羽曳野市誉田六丁目	車道	舗装	クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.3.25	富田林	道路施設	路面の不具合	羽曳野市誉田	車道	舗装	クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.3.28	富田林	道路施設	その他の不具合	羽曳野市駒ヶ谷	路肩	その他	その他	対応完了	
R6.3.28	八尾	道路施設	ガードレール等の不具合	八尾市郡川1丁目	防護柵等	歩車道分離防護柵(ガードレール等)	落書き・汚れ	経過観察	
R6.3.29	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市庄本町二丁目9	車道	路面標示・区画線	表示消え	対応完了	
R6.3.29	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市曾根南町三丁目8	車道	路面標示・区画線	表示消え	対応完了	