

まいど通報システム通報一覧

令和6年7月1日～令和6年7月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		34	0	11	0	0	
53	45						8

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R6.7.4	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市山田北	車道 舗装 クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.7.4	鳳	道路施設 路面の不具合	和泉市池田下町2889-5	立体横断施設 横断歩道橋・側道橋 剥離	対応完了	
R6.7.4	池田	府営公園 トイレ破損	服部緑地 14番バリアフリートイレ	建物 便所 付属物（蓋等）破損	対応完了	
R6.7.4	西大阪	河川施設 フェンス等施設の不具合	吹田市南吹田4丁目3-21	付属施設 転落防止柵 ズレ・不連続	対応完了	
R6.7.4	西大阪	河川施設 堤防等草繁茂、伐木	大阪市淀川区東三国2丁目10	堤防・護岸・河道 端（管理用通路、高水敷） 草繁茂	対応完了	
R6.7.4	西大阪	河川施設 堤防等草繁茂、伐木	大阪市淀川区東三国3丁目11-32	堤防・護岸・河道 天端（管理用通路、高水敷） 草繁茂	対応完了	
R6.7.4	西大阪	河川施設 堤防等草繁茂、伐木	大阪市淀川区東三国3丁目11-32	堤防・護岸・河道 天端（管理用通路、高水敷） 草繁茂	対応完了	
R6.7.4	西大阪	河川施設 堤防等草繁茂、伐木	大阪市淀川区東三国3丁目11-32	堤防・護岸・河道 天端（管理用通路、高水敷） 草繁茂	対応完了	
R6.7.12	岸和田	道路施設 路面の不具合	貝塚市堤49-11	歩道等 その他 その他	経過観察	
R6.7.14	池田	道路施設 路面の不具合	箕面市粟生外院五丁目3	歩道等 舗装 わだち	対応完了	
R6.7.14	池田	道路施設 その他の不具合	服部緑地 円形花壇	構造物 園路 その他	対応完了	
R6.7.14	茨木	道路施設 路面の不具合	高槻市松が丘4	車道 舗装 剥離	対応完了	

R6.7.14	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市春日3	植樹帯・植樹柵	植樹帯	草繁殖	対応完了	
R6.7.17	富田林	道路施設	路面の不具合	河内長野市松ヶ丘中町	車道	舗装	陥没(穴)	対応完了	
R6.7.18	八尾	道路施設	その他の不具合	八尾市郡川1丁目38	植樹帯・植樹柵	植樹帯	ゴミ等投棄	対応完了	
R6.7.18	八尾	道路施設	その他の不具合	八尾市郡川1丁目38	植樹帯・植樹柵	植樹帯	樹木・草繁殖	対応完了	
R6.7.21	岸和田	府営公園	その他の不具合	二色の浜公園 近木川付近	遊戯施設	その他(遊戯施設)	その他	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	豊中市東寺内町	電気・機械施設	電気・機械施設(その他)	落書き・汚れ	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	路面の不具合	豊中市東寺内町	歩道等	舗装	段差	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	側溝等の不具合	豊中市東寺内町	排水構造物	集水柵	段差	経過観察	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	豊中市東寺内町	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市江坂町5	歩道等	舗装	段差	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町5	その他付属施設	道路標識	整備・設置要望	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町5	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町4	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町3	その他道路施設	道路施設(その他)	整備・設置要望	経過観察	
R6.7.22	茨木	道路施設	側溝等の不具合	吹田市江坂町3	排水構造物	側溝	整備・設置要望	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	側溝等の不具合	吹田市江坂町3	排水構造物	側溝	段差	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市江坂町4	歩道等	舗装	段差	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町4	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市江坂町4	歩道等	舗装	剥離	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町4	排水構造物	集水柵	段差	対応完了	

R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町4	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	豊中市東寺内町	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	豊中市寺内2	排水構造物	集水柵	段差	経過観察	
R6.7.22	茨木	道路施設	路面の不具合	豊中市寺内2	歩道等	舗装	段差	経過観察	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	豊中市寺内2	その他付属施設	道路照明灯	さび・腐食	対応完了	
R6.7.22	茨木	道路施設	その他の不具合	豊中市寺内2	植樹帯・植樹柵	植樹柵	樹木・草繁殖	対応完了	
R6.7.23	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市円山町	車道	舗装	クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.7.24	池田	府営公園	その他の不具合	服部緑地 第4駐車場	駐車場	平面駐車場	車止め	対応完了	
R6.7.27	池田	府営公園	枯れ木・枯れ枝	服部緑地 うずわ池	水関連施設	池	樹木・草繁殖	経過観察	
R6.7.28	茨木	道路施設	ガードレール等の不具合	摂津市鳥飼本町4	防護柵等	横断防止柵	整備・設置要望	対応完了	
R6.7.29	富田林	道路施設	路面の不具合	松原市西大塚一丁目10	車道	その他	その他	経過観察	
R6.7.29	富田林	道路施設	路面の不具合	松原市西大塚一丁目	車道	その他	整備・設置要望	経過観察	
R6.7.29	富田林	道路施設	路面の不具合	松原市三宅 西七丁目	車道	その他	整備・設置要望	経過観察	