

まいど通報システム通報一覧

令和6年8月1日～令和6年8月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		19	8	9	0	0	
51	36	19	8	9	0	0	15

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R6.8.7	茨木	道路施設 ガードレール等の不具合	高槻市辻子三丁目6	その他付属施設 車止め 破損	対応完了	
R6.8.13	西大阪	河川施設 その他施設の不具合	大阪市東淀川区南江口3丁目3-27	堤防・護岸・河道 天端（管理用通路、高水敷） その他	経過観察	
R6.8.13	西大阪	河川施設 ゴミ等不法投棄	大阪府大阪市福島区玉川3丁目2	堤防・護岸・河道 天端（管理用通路、高水敷） ゴミ等投棄	対応完了	
R6.8.20	鳳	道路施設 路面の不具合	大阪府和泉市いぶき野5丁目7-1	車道 その他 その他	経過観察	
R6.8.20	鳳	道路施設 路面の不具合	大阪府和泉市唐国町3丁目15-38	車道 舗装 クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.8.20	鳳	道路施設 路面の不具合	大阪府和泉市室堂町40-1	車道 舗装 クラック・ひび割れ	対応完了	
R6.8.25	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市西の庄町	歩道等 その他 冠水・浸水・水溜り	経過観察	
R6.8.27	茨木	道路施設 その他の不具合	吹田市江坂町一丁目23	立体横断施設 横断歩道橋・側道橋 落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設 その他の不具合	吹田市広芝町	立体横断施設 横断歩道橋・側道橋 落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設 その他の不具合	吹田市江の木町	立体横断施設 横断歩道橋・側道橋 落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設 その他の不具合	吹田市江の木町	橋梁 橋梁下部工 落書き・汚れ	対応予定	
R6.8.27	茨木	道路施設 その他の不具合	吹田市江の木町	橋梁 橋梁下部工 落書き・汚れ	対応予定	

R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江の木町	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	経過観察	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町一丁目23	立体横断施設	横断歩道橋・側道橋	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町一丁目23	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市豊津町	歩道等	舗装	段差	対応予定	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市豊津町	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市豊津町	その他道路施設	道路施設(その他)	落書き・汚れ	対応予定	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市豊津町	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市江坂町一丁目13	歩道等	舗装	段差	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市豊津町	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	経過観察	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市豊津町	立体横断施設	横断歩道橋・側道橋	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市江坂町一丁目12	車道	舗装	整備・設置要望	経過観察	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町一丁目12	その他付属施設	道路標識	整備・設置要望	対応予定	
R6.8.27	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市垂水町一丁目	歩道等	その他	その他	対応予定	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市豊津町	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市豊津町	コンクリート構造物	擁壁	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	茨木	道路施設	側溝等の不具合	吹田市江坂町五丁目21	排水構造物	側溝	土砂・ごみ堆積	対応予定	
R6.8.27	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市江坂町一丁目12	その他付属施設	道路照明灯	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.27	鳳	府営公園	その他の不具合	住之江区南加賀屋1-1-117	構造物	園路	落書き・汚れ	対応完了	
R6.8.28	茨木	道路施設	側溝等の不具合	高槻市北柳川町	排水構造物	集水桝	整備・設置要望	対応完了	
R6.8.29	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市江坂町三丁目45	車道	舗装	クラック・ひび割れ	経過観察	

R6.8.29	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市江坂町三丁目59	車道	舗装	クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.8.30	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市江坂町一丁目13	歩道等	縁石	段差	対応完了	
R6.8.30	茨木	河川施設	堤防等草繁茂、 伐木	吹田市泉町5丁目28-22	堤防・護岸・河道	法面、壁面	草繁茂	対応予定	
R6.8.30	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市二葉町三丁目1	歩道等	舗装	陥没(穴)	対応完了	