

まいど通報システム通報一覧

令和7年3月1日～令和7年3月31日 受付分

| 大阪府への 通報件数 | 府管理施設に 関するもの | 対応完了 | 対応予定 | 経過観察 | 対応検討中 | 損傷確認できず | その他 |
|---------------|-----------------|------|------|------|-------|---------|-----|
| | | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | |
| 32 | 27 | 11 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 |

| 【対応状況について】 | |
|------------|-------------------------------------|
| 対応完了 | ・・・対応が完了しています。 |
| 対応予定 | ・・・対応予定です。 |
| 経過観察 | ・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。 |
| 対応検討中 | ・・・経過観察も含めて対応を検討しています。 |
| 損傷確認できず | ・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。 |

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

| 受信日 | 事務所 | カテゴリ | 場所 | 内容 | 対応状況 | 備考 |
|---------|-----|-----------------|---|----------------------------|-------|-----------|
| R7.3.1 | 枚方 | 府営公園 その他の不具合 | 大阪府枚方市山田池公園1(山田池公園) 梅林 | 雑工作物 中木 表示消え | 対応完了 | 樹木の名札印字消え |
| R7.3.3 | 茨木 | 道路施設 路面の不具合 | 吹田市津雲台二丁目1 | 歩道等 その他 冠水・浸水・水溜り | 経過観察 | |
| R7.3.4 | 八尾 | 道路施設 路面の不具合 | 柏原市上市3丁目15-17 | 歩道等 舗装 剥離 | 対応完了 | |
| R7.3.4 | 八尾 | 道路施設 路面の不具合 | 大阪市生野区小路東6丁目6-2 | 車道 舗装 クラック・ひび割れ | 対応完了 | |
| R7.3.12 | 池田 | 道路施設 その他の不具合 | 大阪府豊中市服部緑地1-1(服部緑地) 第三駐車場 | 駐車場 その他(駐車場) 通行阻害 | 対応予定 | |
| R7.3.13 | 八尾 | 府営公園 その他の不具合 | 大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区園路ゴムチップ舗装 | 構造物 園路 整備・設置要望 | 対応検討中 | |
| R7.3.13 | 八尾 | 府営公園 その他の不具合 | 大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区園路沿い四阿ベンチ | 構造物 その他(構造物) 設備不良・不全 | 経過観察 | |
| R7.3.13 | 八尾 | 府営公園 その他の不具合 | 大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区園路沿い看板 | 構造物 その他(構造物) 設備不良・不全 | 対応完了 | |
| R7.3.13 | 八尾 | 府営公園 その他の不具合 | 大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区園路沿い看板 | 構造物 その他(構造物) 設備不良・不全 | 対応予定 | |
| R7.3.13 | 八尾 | 府営公園 その他の不具合 | 大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区遊具看板 | 構造物 その他(構造物) 設備不良・不全 | 対応予定 | |
| R7.3.13 | 八尾 | 府営公園 その他の不具合 | 大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区水飲み場 | 構造物 その他(構造物) 設備不良・不全 | 経過観察 | |
| R7.3.13 | 八尾 | 府営公園 その他の不具合 | 大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区もくもく広場ゴムチップ舗装 | 構造物 その他(構造物) 設備不良・不全 | 対応予定 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|-----------|--------------------------------|----------|---------------|-----------|---------|--|
| R7.3.15 | 茨木 | 道路施設 | 路面の不具合 | 吹田市泉町五丁目14 | 歩道等 | 視覚障害者ブロック | 破損 | 対応完了 | |
| R7.3.16 | 茨木 | 道路施設 | 路面の不具合 | 吹田市千里万博公園 | 路肩 | 舗装 | その他 | 経過観察 | |
| R7.3.16 | 茨木 | 道路施設 | 路面の不具合 | 吹田市山田 東四丁目34 | 歩道等 | 舗装 | その他 | 経過観察 | |
| R7.3.19 | 岸和田 | 道路施設 | 路面の不具合 | 岸和田市土稲葉町358 | 車道 | 舗装 | 剥離 | 対応完了 | |
| R7.3.19 | 寝屋水 | 河川施設 | 堤防等草繁茂、伐木 | 大阪府城東区鴨野西一丁目2-1 | 堤防・護岸・河道 | 河道 | 草繁茂 | 対応検討中 | |
| R7.3.19 | 寝屋水 | 河川施設 | その他施設の不具合 | 大阪府中央区大阪城3 | 堤防・護岸・河道 | 天端（管理用通路、高水敷） | 落書き・汚れ | 対応完了 | |
| R7.3.20 | 池田 | 府営公園 | その他の不具合 | 大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） 11番トイレ手洗い場 | 建物 | 便所 | 排水機能不良 | 経過観察 | |
| R7.3.21 | 茨木 | 道路施設 | その他の不具合 | 吹田市千里万博公園外周 | 歩道等 | 緑石 | 整備・設置要望 | 経過観察 | |
| R7.3.22 | 池田 | 府営公園 | 落石・土砂の流出 | 大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園 | 遊戯施設 | 滑り台 | 土砂・ごみ堆積 | 対応完了 | |
| R7.3.22 | 池田 | 府営公園 | その他の不具合 | 大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園 | 遊戯施設 | その他（遊戯施設） | 散乱、落下物 | 対応完了 | |
| R7.3.22 | 池田 | 府営公園 | 遊具破損 | 大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園 | 遊戯施設 | 複合遊具 | 設置不良 | 対応完了 | |
| R7.3.22 | 池田 | 府営公園 | その他の不具合 | 大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園 | 雑工作物 | 水飲み | 設置不良 | 経過観察 | |
| R7.3.22 | 池田 | 府営公園 | 落石・土砂の流出 | 大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園 | 遊戯施設 | 滑り台 | 土砂・ごみ堆積 | 対応完了 | |
| R7.3.23 | 池田 | 道路施設 | 路面の不具合 | 豊中市千里園一丁目5 | 車道 | 舗装 | クラック・ひび割れ | 損傷確認できず | |
| R7.3.31 | 富田林 | 道路施設 | 路面の不具合 | 松原市三宅 中一丁目 | 歩道等 | その他 | その他 | 対応予定 | |