

まいど通報システム通報一覧

令和7年2月1日～令和7年2月28日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
19	14	6	2	6	0	0	5

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R7.2.1	池田	府営公園 その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1-1 服部緑地 うずわ池西	電気設備 照明灯 設置不良	対応完了	
R7.2.2	茨木	道路施設 路面の不具合	豊中市東寺内町	歩道等 舗装 クラック・ひび割れ	経過観察	
R7.2.2	茨木	河川施設 その他施設の不 具合	吹田市垂水町2-12	堤防・護岸・河道 河道 河横阻害(砂州堆積等)	経過観察	
R7.2.5	池田	道路施設 ガードレール等 の不具合	豊中市螢池西町一丁目24	防護柵等 横断防止柵 破損	対応完了	
R7.2.6	池田	道路施設 ガードレール等 の不具合	豊中市長興寺南一丁目1	その他付属施設 ポストコーン 破損	対応完了	
R7.2.6	茨木	道路施設 ガードレール等 の不具合	摂津市千里丘五丁目4	防護柵等 横断防止柵 破損	対応完了	
R7.2.6	西大阪	河川施設 フェンス等施設 の不具合	大阪市此花区西九条7丁目1-1	付属施設 その他 損傷、破損	対応予定	
R7.2.8	八尾	道路施設 ガードレール等 の不具合	八尾市教興寺2丁目146	防護柵等 路外逸脱防止柵(ガードレール等) 破損	経過観察	
R7.2.9	八尾	道路施設 路面の不具合	東大阪市西岩田4丁目4-964-1	車道 舗装 剥離	対応完了	
R7.2.10	茨木	道路施設 路面の不具合	三島郡島本町東大寺一丁目7	車道 舗装 クラック・ひび割れ	経過観察	
R7.2.15	岸和田	道路施設 路面の不具合	阪南市箱作2488	車道 舗装 剥離	対応予定	
R7.2.17	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市津雲台五丁目19	歩道等 緑石 段差	対応完了	
R7.2.25	茨木	河川施設 その他施設の不 具合	吹田市南吹田5丁目37-29	堤防・護岸・河道 その他 落書き・汚れ	経過観察	

R7.2.28	八尾	河川施設	その他施設の不 具合	八尾市新家町1丁目97	堤防・護岸・河道	その他	その他	経過観察	
---------	----	------	---------------	-------------	----------	-----	-----	------	--