

まいど通報システム通報一覧

令和7年3月1日～令和7年3月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		12	6	8	0	1	
32	27						

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R7.3.1	枚方	府営公園 その他の不具合	大阪府枚方市山田池公園1(山田池公園) 梅林	雑工作物 中木 表示消え	対応完了	樹木の名札印字消え
R7.3.3	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市津雲台二丁目1	歩道等 その他 冠水・浸水・水溜り	経過観察	
R7.3.4	八尾	道路施設 路面の不具合	柏原市上市3丁目15-17	歩道等 舗装 剥離	対応完了	
R7.3.4	八尾	道路施設 路面の不具合	大阪市生野区小路東6丁目6-2	車道 舗装 クラック・ひび割れ	対応完了	
R7.3.12	池田	道路施設 その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1-1(服部緑地) 第三駐車場	駐車場 その他(駐車場) 通行阻害	対応完了	
R7.3.13	八尾	府営公園 その他の不具合	大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区園路ゴムチップ舗装	構造物 園路 整備・設置要望	対応予定	
R7.3.13	八尾	府営公園 その他の不具合	大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区園路沿い四阿ベンチ	構造物 その他(構造物) 設備不良・不全	経過観察	
R7.3.13	八尾	府営公園 その他の不具合	大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区園路沿い看板	構造物 その他(構造物) 設備不良・不全	対応完了	
R7.3.13	八尾	府営公園 その他の不具合	大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区園路沿い看板	構造物 その他(構造物) 設備不良・不全	対応予定	
R7.3.13	八尾	府営公園 その他の不具合	大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区遊具看板	構造物 その他(構造物) 設備不良・不全	対応予定	
R7.3.13	八尾	府営公園 その他の不具合	大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区水飲み場	構造物 その他(構造物) 設備不良・不全	経過観察	
R7.3.13	八尾	府営公園 その他の不具合	大阪府八尾市西久宝寺3 2 3(久宝寺緑地) 北地区もくもく広場ゴムチップ舗装	構造物 その他(構造物) 設備不良・不全	対応予定	

R7.3.15	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市泉町五丁目14	歩道等	視覚障害者ブロック	破損	対応完了	
R7.3.16	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市千里万博公園	路肩	舗装	その他	経過観察	
R7.3.16	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市山田 東四丁目34	歩道等	舗装	その他	経過観察	
R7.3.19	岸和田	道路施設	路面の不具合	岸和田市土稲葉町358	車道	舗装	剥離	対応完了	
R7.3.19	寝屋水	河川施設	堤防等草繁茂、伐木	大阪市中央区城見二丁目2	堤防・護岸・河道	河道	草繁茂	対応予定	
R7.3.19	寝屋水	河川施設	その他施設の不具合	大阪市中央区大阪城3	堤防・護岸・河道	天端（管理用通路、高水敷）	落書き・汚れ	対応完了	
R7.3.20	池田	府営公園	その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） 11番トイレ手洗い場	建物	便所	排水機能不良	経過観察	
R7.3.21	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市千里万博公園外周	歩道等	緑石	整備・設置要望	経過観察	
R7.3.22	池田	府営公園	落石・土砂の流出	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園	遊戯施設	滑り台	土砂・ごみ堆積	対応完了	
R7.3.22	池田	府営公園	その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園	遊戯施設	その他（遊戯施設）	散乱、落下物	対応完了	
R7.3.22	池田	府営公園	遊具破損	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園	遊戯施設	複合遊具	設置不良	対応完了	
R7.3.22	池田	府営公園	その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園	雑工作物	水飲み	設置不良	経過観察	
R7.3.22	池田	府営公園	落石・土砂の流出	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地） こどもの楽園	遊戯施設	滑り台	土砂・ごみ堆積	対応完了	
R7.3.23	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市千里園一丁目5	車道	舗装	クラック・ひび割れ	損傷確認できず	
R7.3.31	富田林	道路施設	路面の不具合	松原市三宅中一丁目	歩道等	その他	その他	対応予定	