まいど通報システム通報一覧

令和7年1月1日~令和7年1月31日 受付分

_ TET. 0							
大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷等確認できず	その他
20	14	9	1	3	0	1	6

【対応状況について】

対応完了・・・対応が完了しています。

対応予定・・・対応予定です。

経過観察 ・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、 経過観察としました。

対応検討中・・・経過観察も含めて対応を検討しています。

損傷等確認できず・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ		場所	内容			対応状況	備考
R7.1.4	池田	道路施設	ガードレール等 の不具合	豊中市稲津町三丁目1	防護柵等	横断防止柵	破損	対応完了	
R7.1.4	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市北桜塚二丁目4	路肩	舗装	その他	対応完了	
R7.1.6	茨木	道路施設	側溝等の不具合	茨木市下穂積二丁目9	立体横断施設	横断歩道橋·側道橋	排水機能不良	経過観察	
R7.1.6	茨木	道路施設	路面の不具合	高槻市大塚町一丁目14	歩道等	縁石	破損	対応完了	
R7.1.12	富田林	河川施設	その他施設の不 具合	大阪狭山市東野東二丁目	堤防·護岸·河道	その他	段差	経過観察	
R7.1.12	鳯	府営公園	その他の不具合	大阪府堺市浜寺公園町 浜寺公園 園路	構造物	園路	段差	対応完了	
R7.1.13	岸和田	府営公園	その他の不具合	泉南郡岬町淡輪地先 せんなん里海公園トイレ	建物	便所	その他	損傷等確認できず	
R7.1.15	鳯	道路施設	その他の不具合	和泉市唐国町3丁目10	その他付属施設	道路照明灯	不点灯	対応完了	
R7.1.20	西大阪	河川施設	ゴミ等不法投棄	大阪市淀川区東三国3丁目11	堤防·護岸·河道	法面、壁面	ゴミ等投棄	対応完了	
R7.1.25	池田	府営公園	落石・陥没	大阪府豊中市服部緑地 1 丁目 1 服部緑地 こどもの楽園2P前ゲート	駐車場	平面駐車場	その他	対応予定	
R7.1.25	池田	府営公園	その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1丁目1服部緑地 こどもの楽園グレーチング	構造物	園路	設置不良	対応完了	
R7.1.25	池田	府営公園	その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1丁目1服部緑地 こどもの楽園スパイラルスライダー	遊戲施設	滑り台	表示消え	対応完了	
R7.1.25	池田	府営公園	その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1丁目1服部緑地 こどもの楽園封鎖テープ切れ	遊戲施設	複合遊具	設置不良	対応完了	_

R7.1.29	茨木	道路施設 路面の不具合	茨木市彩都やまぶき一丁目3	車道	舗装	その他	経過観察	
---------	----	-------------	---------------	----	----	-----	------	--