

まいど通報システム通報一覧

令和7年4月1日～令和7年4月30日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの						その他
		対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷等確認できず	
24	19	8	5	6	0	0	5

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷等確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R7.4.1	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市上新田四丁目1	歩道等 視覚障害者ブロック 破損	経過観察	
R7.4.1	茨木	道路施設 路面の不具合	摂津市千里丘七丁目11	車道 舗装 クラック・ひび割れ	対応予定	
R7.4.1	富田林	道路施設 側溝等の不具合	南河内郡千早赤阪村東阪1 1 0 5	排水構造物 側溝 その他	経過観察	
R7.4.2	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市上野西四丁目8	車道 路面標示・区画線 表示消え	対応予定	
R7.4.3	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市南吹田二丁目12	歩道等 舗装 剥離	経過観察	
R7.4.3	茨木	道路施設 その他の不具合	吹田市南吹田二丁目12	歩道等 その他 散乱、落下物	経過観察	
R7.4.4	茨木	道路施設 路面の不具合	茨木市桑田町	歩道等 視覚障害者ブロック 段差	対応完了	
R7.4.6	富田林	道路施設 路面の不具合	松原市天美東1 丁目9 - 2 6	車道 舗装 陥没(穴)	経過観察	
R7.4.8	池田	府営公園 その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地）集いの原っぱ	運動施設 その他（運動施設） 散乱、落下物	対応完了	
R7.4.9	池田	府営公園 枯れ木・枯れ枝	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地）梅林	雑工作物 中木 倒木・樹木枯れ	対応完了	
R7.4.9	西大阪	河川施設 その他施設の不具合	大阪市淀川区新高4-15-91	堤防・護岸・河道 天端（管理用通路、高水敷） 表示消え	対応完了	
R7.4.11	岸和田	道路施設 その他の不具合	阪南市鳥取472-1	その他付属施設 道路照明灯 不点灯	対応完了	
R7.4.14	八尾	道路施設 その他の不具合	八尾市北亀井2丁目	その他付属施設 道路照明灯 不点灯	対応完了	

R7.4.14	八尾	道路施設	その他の不具合	八尾市高安町北5丁目1-1	歩道等	その他	ゴミ等投棄	対応完了	
R7.4.16	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市津雲台一丁目2	車道	舗装	クラック・ひび割れ	経過観察	
R7.4.22	岸和田	道路施設	その他の不具合	泉南市りんくう南浜（イオンりんくう泉南店前）	中央分離帯	-	草繁殖	対応予定	
R7.4.25	枚方	道路施設	その他の不具合	大東市深野北4丁目(深北緑地)	上水道設備	その他（水道設備）	設備不良・不全	対応予定	
R7.4.27	岸和田	道路施設	その他の不具合	阪南市箱作2341-1	車道	その他	草繁殖	対応予定	
R7.4.27	池田	府営公園	その他の不具合	大阪府豊中市服部緑地1-1（服部緑地）黒門前	囲障	門扉	設置不良	対応完了	