

まいど通報システム通報一覧

令和7年5月1日～令和7年5月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		26	15	6	4	3	

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R7.5.2	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市山田 東四丁目16	排水構造物 集水樹 排水機能不良	経過観察	
R7.5.5	池田	道路施設 その他の不具合	豊中市少路一丁目1	車道 路面標示・区画線 表示消え	対応予定	
R7.5.6	西大阪	河川施設 フェンス等施設の 不具合	大阪市西区川口2-9-24	堤防・護岸・河道 天端（管理用通路、高 水敷） 落書き・汚れ	対応完了	
R7.5.14	富田林	道路施設 その他の不具合	大阪府藤井寺市川北1丁目	法面・落石防護施設 法面 草繁殖	経過観察	
R7.5.16	池田	道路施設 その他の不具合	豊中市宮山町一丁目1	車道 舗装 陥没(穴)	対応完了	
R7.5.17	茨木	道路施設 側溝等の不具合	吹田市春日三丁目	排水構造物 集水樹 排水機能不良	対応完了	
R7.5.19	鳳	河川施設 堤防等草繁殖、 伐木	堺市南区富蔵430-2	堤防・護岸・河道 河道 河積阻害(樹木・草繁殖)	対応予定	
R7.5.20	岸和田	道路施設 その他の不具合	阪南市鳥取947-1(JA大阪泉州阪南支店前)	路肩 その他 草繁殖	対応完了	
R7.5.21	茨木	道路施設 路面の不具合	高槻市安岡寺町五丁目1	排水構造物 排水溝 破損	対応完了	
R7.5.22	池田	道路施設 その他の不具合	池田市古江町	歩道等 その他 落ち葉	対応予定	
R7.5.25	茨木	道路施設 ガードレール等 の不具合	吹田市山田 西四丁目2	その他付属施設 ブリンカーライト その他	対応予定	
R7.5.26	茨木	道路施設 路面の不具合	茨木市大字安威	車道 舗装 段差	経過観察	

R7.5.26	富田林	道路施設	側溝等の不具合	羽曳野市古市5丁目7-14津田コーポ	排水構造物	側溝	設備不良・不全	対応完了	
R7.5.28	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市上新田四丁目8	歩道等	視覚障害者ブロック	整備・設置要望	対応検討中	
R7.5.28	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市上新田四丁目8	歩道等	その他	その他	対応検討中	